


Vi preghiamo di notare, che ci teniamo a soddisfare le Vostre richieste individuali di produzione.

I nostri **esperti** sono a disposizione **con un reparto per la progettazione e costruzione di soluzioni speciali.**


Descrizioni dettagliate ed ulteriore materiale illustrativo sono disponibili per ciascun argomento alle pagine:

Controllo della forza di pressatura Pagina 32
Sforzi alla leva e spinte di pressatura Pagina 41
Accessori Pagina 42



V Ø

U



Cava a T DIN 650
M8x10

Con controllo della forza di pressatura
Pagina 32

Solo nella gamma di prodotti **GECHTER**

* Guida prismatica per regolazione senza gioco.

Elemento di bloccaggio estraibile dalla parte frontale, il codolo non viene danneggiato

* solo per 4HZP



maXYmos



1



2



3



4



5




6



7



8




Quota	Tipo 2 HZP	Tipo 2 - A1 HZP	Tipo 4 HZP
Forza	1,5 kN	1,5 kN	2,5 kN
A2	188	200	243
B	85	85	140
C	260	320	344
D	120	150	180
E	70	90	90
F	55	60	60
g	39	40	50
U	21	21	21
V	Ø 10 H7	Ø 10 H7	Ø 10 H7
X	85-180	75-192	70.-200
X1	0-54	0-54	0.-100
Y	365-460	406-503	465.-600
Peso	7,5 kg	11,5 kg	19 kg

I dati di cui sopra non sono impegnativi.

Accessori per la vostra pressetta		Selezione	La vostra scelta	1 Tipo 2 HZP	2 Tipo 2-A1 HZP	3 Tipo 4 HZP
1	Pressetta standard senza accessori	un'unica opzione a scelta		X	X	X
2	Sbalzo maggiorato a 200 mm					X
3	Altezza maggiorata + 100 mm					X
4	Blocco antiritorno	qualsiasi opzione			X	X
5	Regolazione fine PTE (adattatore)			X	X	X
6	Impugnatura ergonomica			X	X	X
7	Piastra di centraggio con foro centrale	un'unica opzione a scelta		X	X	X
8	Robusta tavola scorrevole, meccanica					X
	Robusta tavola scorrevole, meccanica con spina di arresto					X
9	Codolo di bloccaggio senza spallamento	un'unica opzione a scelta		X	X	X
	Codolo di bloccaggio con spallamento			X	X	X

X = disponibile



9

